



4. 働きやすい環境への取組



【本社事務所階段滑り止め塗装実施】

社員や顧客の安全を確保するため階段に滑り止め塗装を施しました。

【改善内容】

油の付着した靴や雨の日での昇降の際の滑りによる転倒防止。

【対策前】

階段の塗装が剥げ、錆が浮いており非常に危険な状態だった。
また、特に雨の日など昇降の際滑って転落の危険があった。



【対策後】

錆を除去し、滑り止めに効果のある塗装を施し、ポロポロになっていたつま先置きも取替え安全に通行できるようになった。

